자체 기술 DC 전압 입력 센서(SD-VOLT-x) 매뉴얼

HOBO® MX1104 및 MX1105 데이터 로거와 함께 사용

사양

	SD-VOLT-2.5	SD-VOLT-05	SD-VOLT-10	SD-VOLT-24
최대 입력	0~2.5 VDC	0~5 VDC	0~10 VDC	0~24 VDC
정확도	판독값의 ±0.1mV ±0.1%	판독값의 ±0.2mV ±0.3%	판독값의 ±0.4mV ±0.3%	판독값의 ±1.0mV ±0.3%
임피던스	> 1MΩ	20KΩ	20KΩ	48KΩ
분해능	원래 크기의 0.002%			
케이블 길이	1.83m(6ft)			



와이어가 센서에 연결됩니다:
- 스위치 2.5V(레드) 사용되지 않음
- 신호 내부(화이트) +
- 공통(블랙) -

HOBO MX와 함께 센서 사용 아날로그/온도/RH/조명 (MX1104) 또는 HOBO MX 4-채널 아날로그 (MX1105) 데이터 로거

1. 로거의 아날로그 센서 포트에 플러그를 삽입합니다. 센서 플러그가 멈출 때까지 시계 방향으로 1/4 돌립니다.



위에 표시된 로거 하우징의 다이어그램을 참조하여 플러그를 아날로그 센서 포트에 삽입합니다.

플러그를 시계 방향으로 1/4로 돌립니다.

올바르게 설치했을 시 플러그의 평평한 부분이 위를 향하게 됩니다.

2. HOBOconnect로 로거에 연결하고 를 누릅니다. 센서 유형이 자동으로 선택됩니다. 다른 로거 설정을 지정하고 를 누릅니다. https://www.onsetcomp.com/hoboconnect에서 HOBOconnect 사용 설명서를 참조하여 로거 구성에 대한 세부 정보를 확인하십시오.

© 2020 Onset Computer Corporation. All rights reserved. Onset, HOBO, 및 HOBOconnect은 Onset Computer Corporation의 등록상표입니다. 기타 모든 등록상표는 각기 해당 회사의 자산입니다.